


































## Vollmaske


|            |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|
| Dräger     |    | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | Futura F2<br>N, 45x3, ESA, AS<br>12/2008<br>Diverse Ersatzteile sind weiterhin erhältlich |    |
|            |    | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | Panoram Nova<br>N, 45x3, ESA, AS<br>-<br>-  |    |
|            |    | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | FPS7000<br>N, 45x3, ESA, AS<br>-<br>-   |    |
| INTERSPIRO |   | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | Spiromatik<br>N, Click<br>11/2021<br>-  |   |
|            |  | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | Spiromatik 400<br>N, 45x3, ESA<br>11/2021<br>-  |  |
|            |  | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | S-Klasse<br>N, 45x3, ESA<br>-<br>-  |  |
| MSA        |  | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | 3S<br>N, 45x3, ESA, AS<br>-<br>-  |  |
|            |  | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | Ultra Elite<br>N<br>-<br>-  |  |
|            |  | Type<br>Ausführung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | Ultra Elite<br>45x3, ESA, AS<br>12/26<br>-  |  |

## Lungenautomat

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | Type LA54<br>Ausführung N<br>Grundüberholung 6-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung 12/2006<br>Bemerkung: -                      |    |
|    | Type LA80<br>Ausführung N, AS<br>Grundüberholung 6-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung -<br>Bemerkung: -                        |    |
|    | Type LA94<br>Ausführung N, 45x3, AS<br>Grundüberholung 6-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung 12/2011<br>Bemerkung: -            |    |
|   | Type PSS<br>Ausführung N, 45x3, ESA, AS<br>Grundüberholung 10-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung -<br>Bemerkung: -             |  |
|  | Type MAS<br>Ausführung N<br>Grundüberholung 6-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung 10/2021<br>Bemerkung: -                       |  |
|  | Type Spiromatik 2<br>Ausführung N, Click<br>Grundüberholung 6-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung 10/2021<br>Bemerkung: -       |  |
|  | Type Spiromatik 400<br>Ausführung N, 45x3, ESA<br>Grundüberholung 6-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung 10/2021<br>Bemerkung: - |  |
|  | Type S-Klasse<br>Ausführung N, 45x3, ESA<br>Grundüberholung 10-Jahre<br>Ende Ersatzteilversorgung -<br>Bemerkung: -            |  |



Type LA58  
 Ausführung N,  
 Grundüberholung 6-Jahre  
 Ende Ersatzteilversorgung 12/2006  
 Bemerkung: -



Type LA88  
 Ausführung N, 45x3, AS  
 Grundüberholung 6-Jahre  
 Ende Ersatzteilversorgung 12/2011  
 Bemerkung: -















Type LA96  
 Ausführung N, 45x3, ESA, AS  
 Grundüberholung 9-Jahre  
 Ende Ersatzteilversorgung 12/2022  
 Bemerkung: -



Type AutoMaxx  
 Ausführung N, 45x3, ESA, AS  
 Grundüberholung 9-Jahre  
 Ende Ersatzteilversorgung  
 Bemerkung: -



## Druckminderer

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|    |    | Type<br>Grundüberholung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | PA80<br>6-Jahre<br>12/2007<br>-  |    |
|   |    | Type<br>Grundüberholung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | PA94<br>6-Jahre<br>12/2011<br>-  |    |
|   |    | Type<br>Grundüberholung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | PSS90<br>6-Jahre<br>12/2020<br>Ersatzteilversorgung durch ZAW weiter möglich         |    |
|   |   | Type<br>Grundüberholung<br>Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung:      | PSS7000<br>10-Jahre<br>-<br>-  |   |
|  |  | Type<br>Grundüberholung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | Spiromatik 90<br>6-Jahre<br>11/2021<br>-   |  |
|   |  | Type<br>Grundüberholung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | QS<br>10-Jahre<br>-<br>-   |  |
|  |  | Type<br>Grundüberholung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | DM-500<br>9-Jahre<br>12/2017<br>Ersatzteilversorgung durch ZAW bis Ende 2027 möglich |  |
|   |  | Type<br>Grundüberholung<br>Ende Ersatzteilversorgung<br>Bemerkung: | DM-SL<br>9-Jahre<br>-<br>-   |  |

## Trageplatte



Type PA80  
 Ende Ersatzteilversorgung 12/2007  
 Bemerkung: -



Type PA94  
 Ende Ersatzteilversorgung 12/2011  
 Bemerkung: -



Type PSS100  
 Ende Ersatzteilversorgung 12/2020  
 Bemerkung: -



Type PPSS90  
 Ende Ersatzteilversorgung 12/2020  
 Bemerkung: -



Dräger



Type PSS7000  
 Ende Ersatzteilversorgung -  
 Bemerkung: -



Type PSS5000  
 Ende Ersatzteilversorgung -  
 Bemerkung: -



Type PSS4000  
 Ende Ersatzteilversorgung -  
 Bemerkung: -



5.1-Einstellung der Ersatzteilversorgung



Type Spiromatik 90  
 Ende Ersatzteilversorgung 11/2021  
 Bemerkung: -



Type QS  
 Ende Ersatzteilversorgung 11/2021  
 Bemerkung: -


















Type QS2  
 Ende Ersatzteilversorgung -  
 Bemerkung: -



Type Incurve  
 Ende Ersatzteilversorgung -  
 Bemerkung: -



5.1-Einstellung der Ersatzteilversorgung

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|    | <p>Type<br/>           Ende Ersatzteilversorgung<br/>           Bemerkung:</p>      | <p>BD79/83<br/>           -</p>  |    |   |
|    | <p>Type<br/>           Ende Ersatzteilversorgung<br/>           Bemerkung:</p>      | <p>BD79/1600<br/>           -</p>  |    |   |
|    | <p>Type<br/>           Ende Ersatzteilversorgung<br/>           Bemerkung:</p>      | <p>BD96<br/>           12/2017<br/>           Ersatzteilversorgung über die ZAW<br/>           voraussichtlich bis 2027 möglich</p>  |    |   |
|   | <p>Type<br/>           Ende Ersatzteilversorgung<br/>           Bemerkung:</p>      | <p>BD296<br/>           12/2017<br/>           Ersatzteilversorgung über die ZAW<br/>           voraussichtlich bis 2027 möglich</p> |  |   |
|  |  | <p>Type<br/>           Ende Ersatzteilversorgung<br/>           Bemerkung:</p>   | <p>AirMaxx<br/>           -<br/>           -</p>                                      |  |
|  | <p>Type<br/>           Ende Ersatzteilversorgung<br/>           Bemerkung:</p>      | <p>AirGo<br/>           -</p>  |  |   |
|  | <p>Type<br/>           Ende Ersatzteilversorgung<br/>           Bemerkung:</p>      | <p>AirGo 200<br/>           -</p>  |  |   |